

ROTAX.
AIRCRAFT ENGINES



MOTOR LOGBUCH

ENGINE LOG BOOK

FÜR ROTAX® MOTORTYPEN 2 TAKT UND 4 TAKT

FOR ROTAX® ENGINE TYPES 2 STROKE AND 4 STROKE

Nr. / no.:

6.784.805

Inhaltsverzeichnis / Table of Contents

Stammblatt / base record	1
Motor Ein- und Ausbau Übersicht / Engine installation record	2
SB-Stand und Änderungsstand / SB-Status and Modification record	4
Änderungsstand / Modification record	5
Wartungsübersicht / Maintenance record	10
Austausch von Ausrüstungsteilen / Exchange of equipments	32
Sonstige Eintragungen / other entries	38
Hinweise zur Führung des Motor-Logbuches / Some advice for running an engine Log book	45

发动机履历本编号:
Engine Log Book:

PE150307

活塞式发动机适用
for piston engine

发动机型号:
Type of Engine:

912ULS2

齿轮箱结构:
Model:

ULS2

发动机序列号:
Engine serial no.:

6.784.805

发动机制造商:
Manufacturer:

BRP-Powertrain GmbH & CO KG.
A-4623 Gunskirchen, Austria

出厂年份:
Year of manufacture:

2015

型号证书:
Data Sheet:

起飞最大功率:
Take off Power:

73.5

千瓦
kW

持续时间:
perm. duration:

分钟
min.

转速:
at:

5800

转/分
r.p.m.

最大持续功率:
Max. Cont. Power:

69

千瓦
kW

转速:
at:

5500

转/分
r.p.m.

若遵照 Zivilluftfahrzeug- und Luftfahrtgerät- Verordnung (民用航空器及航空设备管理规则) 最新的相关操作和维护保养指令, 对上述发动机进行运作和维护保养, 则上述发动机被认为是可靠的。

The above mentioned engine is considered to be operationally reliable if operated and maintained in accordance with the Zivilluftfahrzeug- und Luftfahrtgerät-Verordnung, current issue and the pertinent operational and maintenance instructions.

备注:
Remarks:

none


日期:
Date:

May 8, 2015

签署:
Signature:



Wartungsübersicht / Maintenance record

Datum:
Date:Betriebsstunden:
Engine hours:Durchgeführte Arbeiten:
Work performed:Unterschrift &
LFZ Wart Nr.:
Signature &
Licence no.:Gesamt:
TSN: seit letzter GÜ.:
TSO:N717BA June 23, 2017, Hobbs: 30 Engine TT 30 912ULS
S/N 6784805C/W 25hr engine service and inspection IAW Rotax 912ULS
MM. Checked all Rotax service bulletins for compliance.
Serviced with 3 quarts Aeroshell Sport +4 oil. Replaced oil filter.
Balanced Carbs and set idle.
A & P 3776976
John Long Hurst IV

3/8/2018 N717BA Repacked wheel bearings, painted and installed a new steel
 98,5 hrs exhaust spring; adjusted pressure. Serviced fuel filters ^{air} and filter
 Lubricated all flight controls. E1 + Bolt Exp. 08/2021
 Completed an annual condition inspection and found the
 aircraft and engine in condition for safe flight. Test flow.
 30TS, Aeroshell Plus 4. 2 Rotax oil filter. Spin governor
 Comp. #1 87/87, #2 87/87, #3 84/87, #4 87/87
 Push Maly LSEM-A 254644. 8-wax spark plug.

Wartungsübersicht / Maintenance record

Datum:
Date:Betriebsstunden:
Engine hours:Durchgeführte Arbeiten:
Work performed:Unterschrift &
LFZ Wart Nr.:
Signature &
Licence no.:Gesamt:
TSN: seit letzter GÜ.:
TSO:

Betriebsstunden:
Engine hours:

seit letzter GÜ.:
TSO:

Durchgeführte Arbeiten:
Work performed:

Unterschrift &
LFZ Wart Nr.:
Signature &
Licence no.:

5/21/2021

149.8

CUT OPEN OIL FILTER NO CONTAMINANTS FOUND. COMPRESSION
check #1-78, #2-78, #3-78, #4 78/80.
NO ADS AT THIS TIME. INSPECTED I/A/W A 100 HR INSPECTION
FOR ROTAX MAINT. MANUAL. ST P. Bu AFD 2712537IA

Betriebsstunden:
Engine hours:

seit letzter GÜ.:
TSO:

Durchgeführte Arbeiten:
Work performed:

Unterschrift &
LFZ Wart Nr.:
Signature &
Licence no.: